

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

am Mittwoch, den 20.12.2023 erreichten die Wasserversorgung Forst Nord, sowie die Gemeinde Forstern zwei Anfragen bezüglich einer möglichen geschmacklichen Veränderung des Trinkwassers. Als Ursache konnte schnell ein technischer Defekt bei einem neuen Notstromaggregat ausgemacht werden. Bei dem Generator, der in einem Vorraum des Hochbehälters gelagert ist, kam es zu einem Kraftstoffaustritt. Durch die baulichen Gegebenheiten ist jedoch kein Benzin ins Wasser gelangt. Lediglich die Kraftstoffdämpfe gelangten ins Innere der Wasserkammer des Hochbehälters, wodurch es zur Geruchsveränderung gekommen ist.

Aus Sicherheitsgründen erfolgte sofort nach bekannt werden des technischen Problems eine Warnmeldung bezüglich der Verwendung von Trinkwasser.

Diese Warnung wurde über die Webseite der Gemeinde sowie der Wasserversorgung, über die Heimat-Info-App, über regionale Radiosender sowie soziale Netzwerke verteilt. Des Weiteren ging die Warnung an Schulen, Kindergärten, Gastronomie, Großverbraucher als auch Arztpraxen.

Zeitgleich wurden der Hochbehälter vom Netz getrennt und das Leitungsnetz unter der Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Forstern mit Frischwasser direkt aus dem Brunnen gespült.

Mit dem sofort verständigten Gesundheitsamt wurden alle notwendigen Maßnahmen eng abgestimmt. Ebenfalls eingeschaltet wurde das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Da nach Einschätzung der Fachbehörden zu keiner Zeit eine Gefahr für die Gesundheit bestand, wurden keine weiteren Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung wie z.B. Lautsprecherdurchsagen angeordnet.

Bei allen am 20.12.2023 im Leitungsnetz durch die Agrolab Labor GmbH genommenen Wasserproben waren die Werte ausnahmslos unterhalb der gemäß Trinkwasserverordnung zugelassenen Grenzwerte. Weitere am 21.12.2023 genommene Proben haben dieses Ergebnis bestätigt. Alle Proben sind bei der Wasserversorgung Forst Nord einsehbar.

Dieses Ereignis hat gezeigt, wie wichtig die Sicherheit bei der Wasserversorgung ist. Um dies künftig zu verhindern, wird bereits eine bauliche Veränderung vorgenommen.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle Fachbehörden, die bei der schnellen Lösungsfindung geholfen haben, sowie an die Freiwillige Feuerwehr Forstern für Ihre tatkräftige Unterstützung.

Wasserversorgung  
Forst Nord  
Schwaigerstraße 34  
85646 Anzing

Tel.: 08121/986926-20  
Fax: 08121/986926- 9

[info@wv-fn.de](mailto:info@wv-fn.de)